

Pytania i odpowiedzi

Informacje o postępowaniu WS2559050559

Nazwa:

HZ14-Zawarcie umowy na regenerację turbosprężarek do silników spalinowych SMG w roku 2025-26

Numer zapytania: 1

Informacje dotyczące pytań i odpowiedzi

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)									
1.	proszę o uzupełnienie i podanie pełnego nr silnika danego producenta dla wszystkich 14 pozycji (załącznik nr 3 do SIWZ str. 13), ponieważ tylko w takich sposób możemy określić właściwą turbosprężarkę dla danego silnika	Zamawiający informuje, iż na obecnym etapie nie ma możliwości podania konkretnych nr silników. Zgodnie z warunkami Umowy nr 2025/05/00957 (Pr.Umowy), umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy, a realizacja usług remontowych każdorazowo następować będzie dopiero po otrzymaniu przez Wykonawcę zgłoszenia. Zamawiający poniżej przedstawia przykładowe nr silników z każdego typoszeregu, które powinny umożliwić ocenę poziomu kosztów regeneracji turbosprężarek: <table><tr><th>Lp.</th><th>Przedmiot Umowy/ Turbosprężarka do silnika</th><th>Przykładowe nr silników***</th></tr><tr><td>1.</td><td>300 Tdi</td><td>16L15551A</td></tr><tr><td>2.</td><td>904J-E36TA</td><td>U024934J</td></tr></table>	Lp.	Przedmiot Umowy/ Turbosprężarka do silnika	Przykładowe nr silników***	1.	300 Tdi	16L15551A	2.	904J-E36TA	U024934J	NIE
Lp.	Przedmiot Umowy/ Turbosprężarka do silnika	Przykładowe nr silników***										
1.	300 Tdi	16L15551A										
2.	904J-E36TA	U024934J										

Nr	Pytanie	Odpowiedź			Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)																																				
		<table><tr><td>3.</td><td>4BTAA 3,9-C-125</td><td>22624440</td></tr><tr><td>4.</td><td>B4.5-C133</td><td>22652888</td></tr><tr><td>5.</td><td>6BTA 5,9-C200</td><td>29130825</td></tr><tr><td>6.</td><td>6CTAA 8,3-C-185</td><td>60355145</td></tr><tr><td>7.</td><td>6CTAA 8,3-C-230</td><td>60356577</td></tr><tr><td>8.</td><td>QSB 4.5-C130</td><td>22483460</td></tr><tr><td>9.</td><td>QSB 4.5-C160</td><td>22493880</td></tr><tr><td>10.</td><td>QSB 6.7-C200</td><td>22589033</td></tr><tr><td>11.</td><td>QSB 6,7 C-240</td><td>22589122</td></tr><tr><td>12.</td><td>TCD 2012L04</td><td>12967047</td></tr><tr><td>13.</td><td>BF4M2021</td><td>12737957</td></tr><tr><td>14.</td><td>BOBCAT DM02VB</td><td>EDM02-088574</td></tr></table>			3.	4BTAA 3,9-C-125	22624440	4.	B4.5-C133	22652888	5.	6BTA 5,9-C200	29130825	6.	6CTAA 8,3-C-185	60355145	7.	6CTAA 8,3-C-230	60356577	8.	QSB 4.5-C130	22483460	9.	QSB 4.5-C160	22493880	10.	QSB 6.7-C200	22589033	11.	QSB 6,7 C-240	22589122	12.	TCD 2012L04	12967047	13.	BF4M2021	12737957	14.	BOBCAT DM02VB	EDM02-088574	
3.	4BTAA 3,9-C-125	22624440																																							
4.	B4.5-C133	22652888																																							
5.	6BTA 5,9-C200	29130825																																							
6.	6CTAA 8,3-C-185	60355145																																							
7.	6CTAA 8,3-C-230	60356577																																							
8.	QSB 4.5-C130	22483460																																							
9.	QSB 4.5-C160	22493880																																							
10.	QSB 6.7-C200	22589033																																							
11.	QSB 6,7 C-240	22589122																																							
12.	TCD 2012L04	12967047																																							
13.	BF4M2021	12737957																																							
14.	BOBCAT DM02VB	EDM02-088574																																							
***Numery silników podane są informacyjnie jako przykład do oceny zakresu i kosztów naprawy. Turbosprężarki przekazywane do regeneracji mogą pochodzić z silników o innych numerach seryjnych.																																									